


# 111 年重大土砂災例最速報

1007 豪雨

## 宜蘭縣—南澳鄉武塔村



❖ **災損描述與統計：**

- ✓ **災情描述：**本災例發生於台9丁線 39.8K 武塔至漢本路段，本次因東北季風帶來之地形雨，使邊坡土壤因沖刷後，被帶至下邊坡之道路堆積，道路下邊坡陡峭，並無其他保全對象，本次災害造成道路淤埋約 50 公尺；39.9K 則有落石掉落損毀道路護欄約 5 公尺。
- ✓ **災害規模：**堆積範圍長約 50 公尺，寬約 10 公尺，面積約 500 平方公尺，平均堆積高度約 1.5 公尺，堆積量體約 750 立方公尺。
- ✓ **災損統計：**道路淤埋長度約 50 公尺、道路護欄損毀約 5 公尺。

### 111 年 1007 豪雨-宜蘭南澳-001

- ❖ **災害發生位置：**台9丁線 39.8K
- ❖ **災害發生時間：**10月07日 14時00分
- ❖ **災害類型：**崩塌(山崩)
- ❖ **災害發生之累積雨量：**237 mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註3：發生時間為推估時間。

