


110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

110 年盧碧颱風暨 0806 水災

臺南市一龍崎區石槽里



110 年盧碧颱風暨 0806 水災-台南龍崎-001

- ❖ 災害發生位置：石槽里蜈蚣埔 3 號邊坡
- ❖ 災害發生時間：8 月 7 日 5 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：266mm

- 註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統
- 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
- 註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案崩塌地位於石槽里蜈蚣埔 3 號邊坡，推測原因可能為連日降雨，使泥岩邊坡發生向源侵蝕，造成民宅之基礎掏空崩塌。
- ✓ 災害規模：崩塌地共有三處，兩處之崩塌範圍長約 20 公尺、寬約 10 公尺，面積約 200 平方公尺，一處崩塌範圍長約 12 公尺、寬約 10 公尺，面積約 120 平方公尺，平均崩塌深度皆約 1 公尺，總崩塌土方約 320 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅地基破壞約 40 平方公尺。



本案崩塌地位於民宅下邊坡，共有三處崩塌地，崩塌地下邊坡為既有裸露地。

崩塌地之邊坡腳植生良好，後壁溪已存在既有護岸，並未遭受破壞。

既有裸露邊坡因連日豪雨產生向源侵蝕，致使原民宅基礎下邊坡崩塌。

遭破壞之地基滑落至下邊坡，鄰近之廟宇公廁亦有基礎掏空問題。

部分地基因基腳沖蝕而破壞。

原地基因邊坡沖蝕而破壞，但尚未波及建物主體。