


# 112 年重大土砂災例最速報

其他(0911)

## 嘉義縣一竹崎鄉文峯村



### 112 年其他-嘉義竹崎-001

- ❖ 災害發生位置：竹崎鄉樟樹坪段 5-2、5-3 地號
- ❖ 災害發生時間：09月10日19時00分
- ❖ 災害類型：土石流、崩塌(沖蝕)
- ❖ 1st 災害發生之有效累積雨量：192mm

註1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註3：發生時間為推估時間。  
 註4：土石流警戒基準值為發生時間事件所村里之潛勢溪流之公告警戒基準值。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：竹崎鄉樟樹坪段 5-2、5-3 地號因午後之短沿時強降雨，逕流造成邊坡沖刷，並產生兩處沖蝕地，沖蝕土砂向下移動並堆積於樟樹坪段 5-2、5-3 地號，造成建物損毀及農地淤埋。
- ✓ 災害規模：1 號沖蝕地範圍長約 200 公尺，最大寬度約 20 公尺，面積約 4,000 平方公尺，平均沖蝕深度約 1 公尺，沖蝕量體約 4,000 立方公尺；2 號沖蝕地範圍長約 60 公尺，最大寬度約 20 公尺，面積約 1,200 平方公尺，平均沖蝕深度約 1 公尺，沖蝕量體約 1,200 立方公尺；堆積範圍長約 140 公尺，最大寬度約 40 公尺，面積約 3,250 平方公尺，平均堆積深度約 1.6 公尺，堆積量體約 5,200 立方公尺。
- ✓ 災損統計：2 棟建物遭土砂沖入、1 棟建物遭土砂沖毀、農地淤埋面積約 450 平方公尺。

