

100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

宜蘭縣—三星鄉員山村



100年1001豪雨-宜蘭三星-001

- ❖災區位置：泰雅一路 451 巷 37 號
- ❖災害發生時間：10月2日 5時00分
- ❖災害類型：土石流(臨時編號宜縣005)
- ❖有效累積雨量：422.8mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

❖災損描述與統計：

- ✓奈格颱風環流加上東北季風的共伴效應，造成本災區降下超過 1600mm 雨量，二坑溪上游坡地崩塌，並造成土石流災情。
- ✓土石堵塞：漂流木及土石堵塞下游河道。
- ✓土石漫流改道：土石於下游漫流改道。
- ✓土石淤埋：土石淤埋 37 號民宅果園及古舍古鄉民宿(下游一坑溪、二坑溪匯流處)。
- ✓土石沖刷：土石沖毀下游護岸及道路。
- ✓房屋受損：2 戶。
- ✓道路毀損：泰雅一路 451 巷約 100m。

