

100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨


宜蘭縣一大同鄉復興村



100年1001豪雨-宜蘭大同-007
 ❖災區位置：泰雅一路451巷157號
 ❖災害發生時間：10月2日5時00分
 ❖災害類型：土石流(臨時編號宜縣006)
 ❖有效累積雨量：422.8mm

- ❖災損描述與統計：**
- ✓ 奈格颱風環流加上東北季風的共伴效應，二坑溪支流野溪上游坡地發生崩塌，大量雨水冲刷崩積土體形成料源，造成土石流災情。
 - ✓ 下游農舍、果園及既有防砂壩遭土石流淤埋。土石淤埋157號民宅旁果園及農舍
 - ✓ 土石撞擊：防砂壩及野溪旁蓄水池遭土石撞毀並淤埋。
 - ✓ 房屋受損：農舍1棟。
 - ✓ 道路毀損：無。
 - ✓ 人員傷亡：無

註1：坐標採TWD97系統
 註2：降雨組態圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局

