

100 年南瑪都颱風重大土石災例最速報

100 年南瑪都颱風

屏東縣—牡丹鄉四林村



參考雨量站：檳榔(C0R280) 土石流警戒基準值：600mm


100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-002

- ❖ 災區位置：四林路 85 號(牡林國小)
- ❖ 災害發生時間：8 月 28 日 23 時 00 分
- ❖ 災害類型：洪水、地滑
- ❖ 有效累積雨量：268.5mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 南瑪都颱風期間，四林村牡林國小廚房後方旁野溪發生洪水災害；溪水沖毀野溪護岸，且持續沖刷後方房地基。
- ✓ 屏 170 鄉道道路下邊坡地滑而發生路面塌陷。
- ✓ 四林路 85 號民宅前地坪滑落陷。
- ✓ 房屋受損：共 2 棟。
- ✓ 道路毀損：屏 170 鄉道受損約 50m。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局

