


100 年南瑪都颱風重大土石災例最速報

100 年南瑪都颱風

屏東縣—牡丹鄉四林村



參考雨量站：屏榔(C0R280) 土石流警戒基準值：-


100 年南瑪都颱風-屏東牡丹-003

- ❖ 災區位置：靈山老祖娘娘廟 (屏 170 鄉道 5K 處)
- ❖ 災害發生時間：8 月 29 日 04 時 00 分
- ❖ 災害類型：地滑
- ❖ 有效累積雨量：450mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 南瑪都颱風期間，屏 170 鄉道 5K 處因地層滑動而發生路面坍塌災害，電線桿毀損。
- ✓ 緊鄰屏 170 鄉道的民宅(靈山老祖娘娘廟)，因地滑而產生與路面約有 1~2m 高差及裂縫，房舍內支柱損毀。
- ✓ 房屋受損：共 8 棟(民宅 7 棟，寺廟 1 棟)。
- ✓ 道路毀損：屏 170 鄉道 5K 處，約 60m 道路受地滑影響中斷。
- ✓ 人員傷亡：無

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局

