


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

南投縣一仁愛鄉合作村



參考雨量站：盧山(C11010) 土石流警戒基準值：-

101年0610豪雨-南投仁愛-001

- ❖ 災區位置：平生部落 (台電屯原支41號電線桿處)
- ❖ 災害發生時間：6月10日22時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：259.4mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 6月10日起連日豪雨，造成平生產業道路下緣坡面崩塌災害，崩塌規模長約20公尺，寬80公尺。土石沖毀台電屯原支41號電線桿處旁果農工寮，並造成工寮下方之聯絡道路損毀中斷。
- ✓ 土石淤埋：工寮、果園各1處。
- ✓ 人員傷亡：2死1傷。
- ✓ 道路毀損：聯絡道路中斷約20公尺。

