


# 101年0610豪雨重大土石災例最速報

101年0610豪雨

## 南投縣—仁愛鄉互助村



### 101年0610豪雨-南投仁愛-002

- ❖ 災區位置：中原橋上游約 1.2 公里 (眉原幹 110 分 29 電桿處)
- ❖ 災害發生時間：6 月 10 日 17 時
- ❖ 災害類型：洪水(沖刷)
- ❖ 有效累積雨量：310.3mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 北港溪溪水暴漲，淘刷中原橋上游凹岸，造成溪流右岸崩塌，危及西寶農路路基。
- ✓ 頂沖段非岩盤區域遭溪水淘刷流失，河岸線有後退趨勢。
- ✓ 中原橋上游右岸野溪挾帶土石沖刷而下，土砂溢出河道堆積於路面，阻斷往來眉原橋至果園之唯一聯絡道路。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

