


# 101年0610豪雨重大土石災例最速報

101年0610豪雨

## 南投縣—仁愛鄉萬豐村



參考雨量站：武界(C11030) 土石流警戒基準值：250mm



### 101年0610豪雨-南投仁愛-003

- ❖ 災區位置：圓覺寺
- ❖ 災害發生時間：6月10日18時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：247.1mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局  
土石流防災應變系統

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 圓覺寺後方野溪挾帶坡面土砂而下，土砂衝入圓覺寺廟宇，並淤埋下游道路及農田，影響用路人通行。
- ✓ 道路毀損：東西巷及南北向聯絡道路淤埋共約400 m。
- ✓ 房屋受損：1棟。

