


101年0610豪雨重大土石災例最速報

101年0610豪雨

南投縣—信義鄉神木村



參考雨量站：新興橋(C1134) 土石流警戒基準值：250mm

101年0610豪雨-南投信義-001

- ❖ 災區位置：頭坑溪與和社溪匯流口
- ❖ 災害發生時間：6月12日19時
- ❖ 災害類型：土石流(投縣DF202)、洪水(土砂淤積)
- ❖ 有效累積雨量：434.8mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 6月10日晚間起持續降下豪雨，6月11日約19點，投縣DF202(頭坑溪)爆發土石流，阻塞和社溪主河道，形成堰塞湖，湖寬約500m，長度約700m。
- ✓ 土砂漫流改道：和社溪溪水溢淹至左岸，土砂淤埋民宅。
- ✓ 土砂淤埋：和社溪左岸民房遭土砂淤埋。
- ✓ 土砂堵塞：頭坑溪經連續豪雨，挾帶大量土砂堵塞和社溪主河道，形成堰塞湖。
- ✓ 房屋受損：3棟。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

