



101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

南投縣—國姓鄉南港村



參考雨量站：九份二山(C11230) 土石流警戒基準值：300mm

101年0610豪雨-南投國姓-002

- ❖ 災區位置：豐湖路、港頭巷1號民宅
- ❖ 災害發生時間：6月12日11時
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：535.3mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 港頭巷1號民宅下方，於本次連續豪雨發生崩塌災害，危急魚塢基礎。崩塌範圍長約15m，寬約50m。
- ✓ 土石流潛勢溪流編號投縣DF105，溪水暴漲沖毀右側護岸致豐湖路路基掏空，影響通行。
- ✓ 道路毀損：豐湖路約20m。

