


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

台中市—和平區梨山里



參考雨量站：梨山(C0F860) 土石流警戒基準值：300mm


101年0610豪雨-台中和平-002

- ❖ 災區位置：林務局佳陽分站 (台8線 69.5K)
- ❖ 災害發生時間：6月11日 18時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：317.5mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組態圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 林務局東勢林管處佳陽分站，6月11日晚間18時，後方邊坡發生崩塌災害，土砂崩落直接撞毀佳陽分站，崩落土砂堆置省道台8線，造成道路中斷。
- ✓ 坡面崩塌地造成勝利路多處毀損中斷，崩塌規模長約170公尺、寬約80公尺、深約1.5公尺。
- ✓ 道路毀損：勝利路及台8線毀損共約300公尺。
- ✓ 人員傷亡：共計2人死亡。
- ✓ 房屋毀損：林務局佳陽分站1棟、民宅1棟。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局

