


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

台北市—信義區松隆里



參考雨量站：四獸(A1AG40) 土石流警戒基準值：600mm

101年0610豪雨-台北信義-001

- ❖ 災區位置：瑤玉宮下方坡地 (松山路近 725 號)
- ❖ 災害發生時間：6月12日5時0分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：184mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 瑤玉宮下方坡地於6月12日清晨5時發生崩塌災情，崩塌土石覆蓋下方檔土設施堆積至松山路，導致道路阻斷。
- ✓ 十石淤埋：松山路遭十石淤埋，交通中斷。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源——水土保持局土石流防災應變系統

相片來源：Google Earth 影像

