


# 101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

## 台北市一大安區學府里



參考雨量站：公館(C1A730) 土石流警戒基準值：—

### 101年0610豪雨-台北大安-001

- ❖ 災區位置：義芳居後方坡地 (基隆路三段 155 巷)
- ❖ 災害發生時間：6月12日0時
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：70.2mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 義芳居後方坡地於6月12日凌晨發生土石流災情，坡地遭雨水冲刷導致坡面土石下移，淤埋下方沉砂設施，沉砂池遭土石淤滿後溢淹至下方民宅，造成萬善寺與鄰近民宅土砂淤積。
- ✓ 土石淤埋：萬善寺等民宅建物遭土石淤埋約60公分。
- ✓ 房屋受損：約5棟。
- ✓ 道路毀損：70公尺。

註1：坐標採 TWD97 系統  
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

