


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

台北市一文山區龍泉里



參考雨量站：水保(A1AD60) 土石流警戒基準值：500mm



101年0610豪雨-台北文山-001

- ❖ 災區位置：野山土雞園 (老泉街 26 巷 1k+700)
- ❖ 災害發生時間：6 月 12 日 8 時 30 分
- ❖ 災害類型：土石流、崩塌

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 6 月 11 日晚間起持續降下豪雨，老泉街 9 號民宅後方坡地於晚間八點半發生崩塌災情，崩塌土石堆積於溪溝阻塞河道，造成土石流災情。
- ✓ 土石淤埋：兩戶民宅遭土石入侵，淤埋深度約 150 公分。
- ✓ 土石堵塞：民宅旁溪溝遭土石堵塞。

