



# 101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

## 雲林縣—古坑鄉樟湖村



參考雨量站：草嶺(C0K241) 土石流警戒基準值：350mm

### 101年0610豪雨-雲林古坑-001

- ❖ 災區位置：樟湖村 8 鄰車心崙 (濟公廟旁 66-1 號民宅)
- ❖ 災害發生時間：6 月 12 日 12 時 0 分
- ❖ 災害類型：地滑
- ❖ 有效累積雨量：442.6mm

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因 11 日起陸續發生地震，樟湖村 66-1 號民宅基礎產生鬆動，於 12 日凌晨降雨時先行撤離，12 日中午民宅基礎受豪雨沖刷，產生明顯滑動，造成民宅結構損壞，出現多處寬度達 15 公分之嚴重開裂。
- ✓ 濟公廟東側聯外道路因開裂造成道路中斷車輛無法通行，開裂深度約 20 公分。

