


# 101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

## 高雄市—六龜區新發里



參考雨量站：新發(C1V240) 土石流警戒基準值：250mm

### 101年0610豪雨-高雄六龜-002

- ❖ 災區位置：和平巷 135 號
- ❖ 災害發生時間：6月10日 16時 00分
- ❖ 災害類型：土石流(高市 DF080)、洪水
- ❖ 有效累積雨量：358.6mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 高市 DF080 受豪雨影響，爆發土石流災情，土砂由聯絡道路箱涵溢流堆積，造成省道台 27 縣旁和平巷約 5 戶民宅遭土砂入侵。
- ✓ 土砂堵塞：高市 DF080 河道及聯絡道路箱涵土砂堵塞，造成溢流。
- ✓ 土砂漫流：和平巷 5 戶民宅內部遭土砂流入堆積。
- ✓ 道路毀損：省道台 27 線及聯絡道路路面遭洪水淘刷毀損，約 50 公尺，土石淤埋約 200 公尺。
- ✓ 房屋受損：5 戶。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

