


101年蘇拉颱風重大土砂災例最速報

101年蘇拉颱風

宜蘭縣—南澳鄉碧侯村



參考雨量站：南澳(C0U770) 土石流警戒基準值：450mm

101年蘇拉颱風-宜蘭南澳-001

- ❖ 災區位置：碧侯社區活動中心
- ❖ 災害發生時間：8月2日2時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：668.9mm

註1：坐標採 TWD97 系統
 註2：降雨組體圖資料來源——水土保持局土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 蘇拉颱風期間，碧侯社區活動中心旁野溪因左側坑溝產出大量土砂，淘刷護岸背填土，土砂堆積至主流河道，並於主流橋涵處溢流，造成下游陽明路及果園土砂漫流堆積，鄰近民宅受到土石入侵。
- ✓ 土石淤埋：民宅 30 餘戶遭土石入侵淤埋，陽明路及鄰近街道土砂堆積。
- ✓ 土石沖刷：上游坑溝沖刷護岸工程背填土。

