


# 101年蘇拉颱風重大土砂災例最速報

101年蘇拉颱風

## 宜蘭縣一大同鄉茂安村



參考雨量站：南山(C1U720) 土石流警戒基準值：550mm

### 101年蘇拉颱風-宜蘭大同-001

- ❖災區位置：志航橋
- ❖災害發生時間：8月2日3時
- ❖災害類型：洪水
- ❖有效累積雨量：602.6mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局  
土石流防災應變系統

### ❖災損描述與統計：

- ✓志航橋野溪溪水暴漲，雜木及土砂堵塞版橋通水斷面致溪水溢流，造成版橋與右岸民宅遭洪水災害。
- ✓房屋受損：1棟。
- ✓橋梁受損：版橋1座。

