


# 101年蘇拉颱風重大土砂災例最速報

101年蘇拉颱風

## 宜蘭縣一大同鄉南山村



參考雨量站：南山(C1U720) 土石流警戒基準值：550mm

### 101年蘇拉颱風-宜蘭大同-002

- ❖災區位置：米羅產業道路
- ❖災害發生時間：8月2日12時
- ❖災害類型：崩塌
- ❖有效累積雨量：733.02mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局  
土石流防災應變系統

### ❖災損描述與統計：

- ✓蘇拉颱風期間連日豪雨造成米羅產業道路旁農田上邊坡發生崩塌災害，崩塌地寬約80m，長約200m，崩落土砂掩埋下方農田、房舍及道路，造成2人死亡。
- ✓人員傷亡：2人。
- ✓房屋受損：農舍1棟。
- ✓道路損毀：米羅產業道路約100m。

