


# 102年0517豪雨重大土砂災例最速報

102年0517豪雨

## 南投縣—信義鄉明德村



參考雨量站：信義(C11080) 土石流警戒基準值：250mm

### 102年0517豪雨-南投信義-001

- ❖ 災區位置：中平巷4號民宅
- ❖ 災害發生時間：5月20日01時
- ❖ 災害類型：
- ❖ 有效累積雨量：225.5mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災因描述：受滯留鋒面所挾帶之豪雨影響，中平巷4號民宅後方坡地發生崩塌。
- ✓ 災害規模：崩塌地概估規模，長約120公尺、寬約100公尺，坡度約30~35度，最大崩塌深度約2.5公尺。上緣部分崩塌坡面目視已可見岩層出露，坡面土石沿岩面滑落。
- ✓ 災損統計：中平巷聯絡道路坍塌中斷約70公尺，1戶民宅建物毀損受災住戶於豪雨發布時已由村長宣導，先前自行避難至親友住處，無人傷亡。

註1：坐標採TWD97系統  
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統  
 註3：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

