



102年0602地震重大土砂災例最速報

102年0602地震

南投縣—信義鄉望美村



中央氣象局地震報告



雲林縣草嶺	6級	苗栗縣苗栗市	3級
南投縣日月潭	5級	高雄市桃源	3級
彰化縣二水	5級	新竹市	3級
嘉義縣阿里山	5級	桃園縣中壢	3級
彰化縣彰化市	5級	臺南縣臺南市	3級
臺中市大社	5級	宜蘭縣宜蘭市	3級
嘉義市	5級	新北市	3級
臺南市	5級	屏東縣九如	3級
花蓮縣壽豐	4級	臺北市	3級
雲林縣斗六市	4級	屏東縣屏東市	3級
花蓮縣花蓮市	4級	澎湖縣馬公市	3級
苗栗縣竹山	4級	桃園縣桃園市	3級
臺東縣長濱	4級	高雄市	3級
臺中市	4級	新竹縣竹東	2級
南投縣南投市	4級	新竹縣竹北市	2級
宜蘭縣南山	3級	基隆市	2級




102年0602地震-南投信義-001

- ❖ 災區位置：筆石橋(新中橫公路 95.5K 處筆石段)
- ❖ 災害發生時間：6月2日 14時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 地震深度：14.5公里
- ❖ 芮氏規模：6.5
- ❖ 震度：5級
- ❖ 震央位置：南投縣政府東方 29.3公里 (位於南投縣魚池鄉)

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：南投縣仁愛鄉盲斷層引發芮氏規模 6.5 地震，造成信義鄉望美村發生坡面崩塌。地震前坡面植生稀疏且多處裸露，本次地震後原裸露面受風化作用及地震外力影響，造成表層風化岩屑沿陡斜坡面滑落。
- ✓ 災害規模及災損統計：破碎之土砂岩屑堆積長度小於 1000 公尺，堆積厚度小於 1 公尺，暫無影響陳有蘭溪河道通洪，本災例無造成人員傷亡。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局