



# 102 年其他重大土砂災例最速報

102 年其他

## 嘉義縣—竹崎鄉桃源村



參考雨量站：內埔(C1M490) 土石流警戒基準值：350mm



**102 年其他-嘉義竹崎-001**

- ❖ 災區位置：嘉 128 線(仁宇橋)
- ❖ 災害發生時間：8 月 4 日 17 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)、洪水
- ❖ 有效累積雨量：67.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：竹崎鄉桃源村仁宇橋下游坡面因連日午後雷陣雨影響，坡面土體順沿陡峭坡面快速滑落而下，河道左側護岸遭崩塌土砂掩埋，崩落土砂堆積於濁水溪河道，造成洪水溢淹，農園受損。竹崎鄉公所辦理緊急清疏，維持原河道暢通。本次災害無造成人員傷亡。
- ✓ 災害規模：崩塌長 150 公尺、寬 60 公尺；堆積區長 80 公尺、寬 40 公尺、堆積深 2.5 公尺以上。崩塌冠部呈陡峭(大於 45%)裸露岩面。
- ✓ 災損統計：洪水溢淹造成 1 座農園受損，面積約 0.5 公頃。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統  
 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

