


102 年其他重大土砂災例最速報

102 年其他

嘉義縣—阿里山鄉豐山村



參考雨量站：豐山(C1M630) 土石流警戒基準值：250mm

102 年其他-嘉義阿里山-001

- ◆ 災區位置：中心嶺部落(行鼓吊橋)
- ◆ 災害發生時間：7 月 6 日 15 時
- ◆ 災害類型：土石流(嘉縣 DF039)
- ◆ 有效累積雨量：55.5mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統
 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

◆ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0602 地震造成獅子頭山原裸露坡地再次發生崩塌，為本次土石流災害料源。阿里山鄉豐山村連續數日午後雷陣雨，乾坑溪(嘉縣 DF039)爆發土石流災害。
- ✓ 災害規模：中心嶺聯絡道路遭土石流沖毀約 75 公尺。
- ✓ 災損統計：溪水挾帶上游崩塌土砂冲刷河道兩側，並沖毀行鼓吊橋上游中心嶺部落聯絡道過水路面。

