


102 年天兔颱風重大土砂災例最速報

102 年天兔颱風

台東縣—太麻里鄉美和村



參考雨量站：知本 (COS700) 土石流警戒基準值：-mm

102 年天兔颱風-台東太麻里-001

- ❖ 災區位置：富野飯店 (龍泉路 18 號)
- ❖ 災害發生時間：9 月 21 日 23 時
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 有效累積雨量：268.5mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統
 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：天兔颱風所挾帶之豪雨影響，造成富野飯店後方邊坡發生崩塌災情。沖蝕坑溝挾帶大量泥水沖入富野飯店，土砂堆積飯店 1 樓，部分土砂沖蝕飛濺侵入飯店 2 樓。
- ✓ 災害規模：飯店後方坑溝緊鄰飯店，距離約 5 公尺。坡面已發展 1 沖蝕坑溝，溝寬約 5 公尺以下，坡度約 15 度。目視已坑溝仍有大量土砂堆積。
- ✓ 災損統計：富野飯店及員工宿舍共 2 棟建物受災，住宿房客約 100 人緊急撤離至高野飯店入住避難。

