


102年康芮颱風重大土砂災例最速報

102年康芮颱風

台中市—霧峰區坑口里



災害位置



參考雨量站：桐林(C1F9B0) 土石流警戒基準值：-mm

102年康芮颱風-台中霧峰-002

- ❖ 災區位置：彩虹農路(復興路二段，松群護理之家東北方700公尺)
- ❖ 災害發生時間：8月29日13時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 有效累積雨量：260.8mm

註1：坐標採TWD97系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統
 註3：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受康芮颱風外圍環流及西南氣流影響，台中地區連日豪雨，霧峰區坑口里發生崩塌災害，彩虹農路上邊坡發生山崩，邊坡土石滑落而成崩解四散狀，撞毀磚造工寮一棟，並造成路基流失交通中斷，電桿設備遭撞毀。
- ✓ 災害規模：崩塌坡面長70公尺，寬30公尺，坡度65~70度，崩塌面積約0.19公頃，土砂量約5700立方公尺，堆積面積約0.23公頃。
- ✓ 災損統計：路基流失30公尺，撞毀磚造工寮1棟，電桿損毀約4支，鋪面損毀約10公尺。

