


102年康芮颱風重大土砂災例最速報

102年康芮颱風

基隆市—中正區碧砂里



參考雨量站：基隆(46694) 土石流警戒基準值：550mm

102年康芮颱風-基隆中正-002

- ❖ 災區位置：台2線 68K
- ❖ 災害發生時間：8月31日 16時 20分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 有效累積雨量：215.6mm


註1：坐標採 TWD97 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統
 註3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受康芮颱風外圍環流及西南氣流影響基隆地區降下豪雨，坡面受豪雨沖蝕形成小型坑溝，坡頂巨石沿坑溝低窪處滾動，從陡峭坡面掉落。落石掉落時砸毀行駛中車輛及坡面民宅建物。
- ✓ 災害規模：崩塌坡面長約 200 公尺，寬約 20 公尺，面積約 4000 平方公尺，崩塌土石堆積路面與裸坡。調查時目視可見坡頂尚有另一巨石。
- ✓ 災損統計：1 戶民宅旁建物損毀，1 台行經車輛毀壞，車上 2 人輕傷，並造成北寧路交通中斷。



拍攝日期：2012年10月03日
 影像來源：Google



影像來源：蘋果日報



災後基隆市政府整理路面落石

