


102 年康芮颱風重大土砂災例最速報

102 年康芮颱風

新北市—五股區觀音里



參考雨量站：五股(COA68) 土石流警戒基準值：500mm



102 年康芮颱風-新北五股-001

- ◆災區位置：凌雲路三段
- ◆災害發生時間：9月1日4時
- ◆災害類型：崩塌(地滑)
- ◆有效累積雨量：165.5mm

註1：坐標採 TWD97 系統。
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統。
註3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

◆災損描述與統計：

- ✓災情描述：受康芮颱風所帶來連日之豪雨影響，造成五股區凌雲路三段道路上邊坡崩塌，大量土石崩積於道路路面，阻礙交通通行。
- ✓災害規模：崩塌坡面長約 20 公尺，寬約 40 公尺，面積約 800 平方公尺，崩落土石堆積凌雲路三段路面。
- ✓災損統計：土石堆積道路長度約 40 公尺，凌雲路三段交通中斷。

