


102 年康芮颱風重大土砂災例最速報

102 年康芮颱風

雲林縣—古坑鄉崁腳村



參考雨量站：大埔(COK300) 土石流警戒基準值：-mm

102 年康芮颱風-雲林古坑-001

- ❖ 災區位置：台 3 線 264K+500
- ❖ 災害發生時間：8 月 29 日 06 時 00 分
- ❖ 災害類型：洪水、崩塌(沖蝕)
- ❖ 有效累積雨量：243.6mm

- 註 1：坐標採 TWD97 系統
- 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統
- 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受康芮颱風外圍環流及西南氣流影響，雲林地區連日豪雨，台 3 線 264K+500 旁上邊坡崩塌，崩落土石堆積於路面，大雨形成洪水逕流挾帶土砂沖入崁腳村造成洪水災害。
- ✓ 災害規模：崩塌坡面長約 15 公尺，寬約 20 公尺，深度約 10 公尺，土砂量約 2000 立方公尺，土砂堆積面積約 1000 平方公尺，洪水漫流聯外道路約 90 公尺。
- ✓ 災損統計：約 7 棟建築物遭土砂沖入，約 60 戶受洪水影響受災，多部機車泡水無人員傷亡，並造成台 3 線 264K 雙向交通中斷約 500 公尺。

