


102 年蘇力颱風重大土砂災例最速報

102 年蘇力颱風

南 投 縣—魚 池 鄉 日 月 村



參考雨量站：魚池(C1H910) 土石流警戒基準值：350mm

102 年蘇力颱風-南投魚池-001

- ❖ 災區位置：中正路 367 巷 69-2 號民宅
- ❖ 災害發生時間：7 月 13 日 7 時
- ❖ 災害類型：土石流(投縣 DF080)、洪水
- ❖ 有效累積雨量：194mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受蘇力颱風所挾帶之豪雨影響，投縣 DF080 發生土石流災害，沖毀溪流護岸及 69-2 號民宅，大量土石淤積於河道；洪水溢淹至下游民宅受災。
- ✓ 災害規模：土石流規模概估長度約 150 公尺，寬度 30 公尺，深度約 1 公尺，土砂堆積面積約 2250 平方公尺，土砂量約 1500 立方公尺。
- ✓ 災損統計：1 戶民宅沖毀，1 戶民宅遭土石入侵受災。

- 註 1：坐標採 TWD97 系統
- 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統
- 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

