


102年蘇力颱風重大土石災例最速報

102年蘇力颱風

台中市—和平區天輪里



參考雨量站：白冷國小(C1F9C) 土石流警戒基準值：300mm

102年蘇力颱風-台中和平-001

- ◆災區位置：白冷國小
- ◆災害發生時間：7月13日07時
- ◆災害類型：土石流
- ◆有效累積雨量：320.23 mm

◆災損描述與統計：

- ✓災情描述：受蘇力颱風挾帶之豪雨影響，白冷國旁野溪爆發土石流災情；上方聯絡道路路基崩塌，崩塌土砂沿白冷國小旁野溪流下，大量土石明顯堆積白冷國小校門。
- ✓災害規模：土砂堆積面積約900平方公尺，堆積土方量約600立方公尺，水砂沿天輪巷道漫流長度約100公尺。
- ✓災損統計：土石流沖毀白冷國小門口設施，並入侵部分校區；天輪巷4戶民宅遭土砂入侵；上方聯絡道路崩塌流失路基約20公尺。

註1：坐標採TWD97系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統
 註3：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

