


# 102 年蘇力颱風重大土砂災例最速報

## 102 年蘇力颱風

## 高雄市一六龜區荖濃里



參考雨量站：新發(C1V240) 土石流警戒基準值：250mm

### 102 年蘇力颱風-高雄六龜-001

- ❖ 災區位置：清龍宮(台 20 線 74.5K)
- ❖ 災害發生時間：7 月 13 日 17 時
- ❖ 災害類型：洪水(高市 DF097)
- ❖ 有效累積雨量：344.2mm

註 1：坐標採 TWD97 系統  
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統  
 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受蘇力颱風所挾帶之豪雨影響，台 20 線旁土石流潛勢溪流高市 DF097 發生洪水災情，溪床堆積土砂粒徑小且均勻、水砂堵塞舊頂濃橋造成洪水溢流保全對象致災。舊頂濃橋通洪斷面不足 1 公尺。
- ✓ 災損統計：清龍宮旁 1 戶民宅受災，住戶於豪雨發布前已由里長及消防單位協助，先前離開住處依親避難，無人傷亡。

