


# 103 年哈吉貝颱風重大土砂災例最速報

103 年哈吉貝颱風

## 臺東縣—大武鄉大竹村



參考雨量站：大溪山(C1H910) 土石流警戒基準值：450mm



### 103 年哈吉貝颱風-臺東大武-001

- ❖ 災區位置：愛國蒲部落後方崩塌地
- ❖ 災害發生時間：6月15日7時
- ❖ 災害類型：土石流(東縣 DF164)
- ❖ 有效累積雨量：96.3mm

- 註1：坐標採 TWD97 系統
- 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統
- 註3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：因 98 年莫拉克颱風造成崩塌，本次又受哈吉貝颱風所挾帶之豪雨影響，發生土砂下移之災害，導致原本於 6 月 9 日清疏沉砂池一夕之間淤滿。
- ✓ 災害規模：土石流規模概估長度約 150 公尺，寬度 25 公尺，深度約 0.3 公尺，土砂量約 1125 立方公尺。
- ✓ 災損統計：箱涵前沉砂池淤滿。

