


# 103 年麥德姆颱風重大土砂災例最速報

103 年麥德姆颱風

## 宜蘭縣—南澳鄉金洋村



參考雨量站：南澳(C0U770) 土石流警戒基準值：450mm



### 103 年麥德姆颱風-宜蘭金洋-001

- ❖ 災區位置：宜 57 線 0.8K
- ❖ 災害發生時間：7 月 23 日 03 時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：125.35 mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：麥德姆颱風挾帶之受豪雨影響，金洋村往金洋公墓之產業道路旁野溪爆發土石流災情；上方崩塌山坡地與蘇拉颱風堆積河道之土石為致災料源，土石流沿河道沖毀上游水保局興建中防砂壩基樁。
- ✓ 災害規模：土砂堆積面積約 3200 平方公尺，堆積土方量約 6400 立方公尺。
- ✓ 災損統計：土石流沖毀水土保持局施工中防砂壩基樁；產業道路路面遭土砂掩埋約 20 公尺。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統  
 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局