


# 104 年其他重大土砂災例最速報

104 年其他

## 南投縣—仁愛鄉精英村



### 104 年其他-南投仁愛-001

- ❖ 災害發生位置：投 85 線 7K
- ❖ 災害發生時間：8 月 1 日 5 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：0 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：南投縣仁愛鄉投 85 線道路為合作村之主要聯外道路，其 7k 附近路段自 104 年 7 月份開始，陸續有小規模土石崩落，至 8 月 1 日 5 時，擴大為大範圍之崩塌，土石埋沒路段長度約 50 公尺，造成約 2,000 位村民及外來民眾交通受阻，引起外界高度關注。
- ✓ 災害規模：土石堆積面積約 7,500 平方公尺，堆積土方量約 45,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路遭掩埋長度約 50 公尺，堆積區內無其他保全對象，崩塌區冠部有一處農園，未受損。

