


# 104 年杜鵑颱風重大土砂災例最速報

104 年杜鵑颱風

新 北 市—坪 林 區 大 林 里



(參考雨量站：坪林(C0A530) 土石流警戒基準值：550mm)



## 104 年杜鵑颱風-新北坪林-002

- ❖ 災區位置：台9線39k
- ❖ 災害發生時間：9月28日22時0分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：357mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：杜鵑颱風期間，新北市坪林地區降下大豪雨，逮魚堀溪上游於9月28日19時發生一處崩塌，暫時堵塞河道形成堰塞湖。3小時後堰塞湖潰決演變為土石流，沖毀台9線39k下方一棟民宅，並堆積於下游之農地。
- ✓ 災害規模：土石堆積面積約3,600平方公尺，土方量約3,600立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅1戶，農地2處，道路受損約20公尺長。

