


# 104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

## 104 年蘇迪勒颱風

## 新 北 市—新店區廣興里



(參考雨量站：屈尺(C0A580) 土石流警戒基準值：500mm)



### 104 年蘇迪勒颱風-新北新店-010

- ❖ 災區位置：廣興里平廣路一段 30 號旁
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 6 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：390.5 mm

註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，新北市新店地區降下超大豪雨，造成廣興里一處野溪之溪岸邊坡發生二處沖蝕型崩塌，其中較下游處之崩塌土石隨溪水溢出，堆積於平廣路及一處私人土地。
- ✓ 災害規模：下游處崩塌面積約 360 平方公尺，堆積土方量約 720 立方公尺。
- ✓ 災損統計：無。

