


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新北市—烏來區烏來里



(參考雨量站：大桶山(01A440) 土石流警戒基準值：-)



104 年蘇迪勒颱風-新北烏來-006

- ❖ 災害發生位置：箱根苑溫泉會館
- ❖ 災害發生時間：8月8日6時0分
- ❖ 災害類型：洪水、崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：321 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，烏來區烏來里一處野溪發生洪水，造成下游箱根苑溫泉會館受損，另因上方產業道路發生崩塌，土石隨洪水沖入溫泉會館停車場及台 9 甲線，2 部車輛遭掩埋。
- ✓ 災害規模：土石堆積區長度約 20m，寬度約 20m，堆積高度最深約 4m。
- ✓ 災損統計：房舍 1 處、道路(台 9 甲線)遭掩埋約 20 公尺長、土石流源頭崩塌區之產業道路路基損壞約 30m 長。

