


105年0611豪雨重大土石災例摘要報告

105年0611豪雨

屏東縣—霧台鄉霧台村



(參考雨量站：阿禮(COR310) 土石流警戒基準值：無)



105年0611豪雨-屏東霧台-001

- ❖ 災害發生位置：霧大二號橋
- ❖ 災害發生時間：6月11日7時0分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：165mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0611 豪雨期間，大武野溪爆發土石流，沖毀霧大二號橋，造成大武村聯外道路中斷。
- ✓ 災害規模：土石流影響範圍長約 300 公尺、寬約 35 公尺、沖刷深度約 5 公尺，土石堆積面積 10,500 平方公尺，堆積土方量約 52,500 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路毀損部分合計約 40 公尺。



影像來源：Google earth 日期：103年7月



野溪上游端，右岸邊坡岩盤出露，大量土石堆積溪床



道路土石清除完成，暫緩恢復車



野溪上游端，有一河道斷面東縮處，兩側岩盤出露



野溪右岸有多次水坑下切表態

