


105 年其他重大土砂災例摘要報告

105 年其他

嘉義縣—中埔鄉頂埔村



(參考雨量站:中埔(COM640) 土石流警戒基準值: 無)


105 年其他-嘉義中埔-001

- ❖ 災害發生位置：頂埔村頂埔 5 號
- ❖ 災害發生時間：9 月 5 日 23 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：72mm

註 1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受到 9 月 5 日午後之大雨影響，頂埔村 1 戶民宅後方邊坡於晚間發生崩塌，崩落土砂直接堆積於民宅內外，民眾受到驚嚇後由村長協助撤離。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 5 公尺、寬約 4 公尺，平均深度約 0.5 公尺，崩塌面積約 20 平方公尺，崩塌土方量約 10 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅 1 戶。



影像來源：Google Earth 日期：105 年 2 月



崩塌範圍已暫時覆蓋帆布，堆積土砂已清除



坡頂原先設有水塔，並有步行便道



土砂曾隨地表水流入屋內，現已清除



路面無異常，研判崩塌與路基無關