


105 年其他重大土砂災例摘要報告

105 年其他

嘉義縣—中埔鄉沱水村



(參考雨量站：沱水國小(81M690) 土石流警戒基準值：無)



105 年其他-嘉義中埔-002

- ❖ 災害發生位置：沱水村大興 10 號
- ❖ 災害發生時間：9 月 8 日 1 時
- ❖ 災害類型：崩塌(地滑)
- ❖ 累積雨量：67mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：在連日有雨之情況下，沱水村大興 10 號民宅下方邊坡發生順向坡滑動，造成坡趾處產業道路隆起及開裂，並造成民宅庭院地坪產生裂縫。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 100 公尺，寬約 40 公尺，深度約 3 公尺，面積約 0.3 公頃。
- ✓ 災損統計：產業道路受損約 40 公尺。

