


# 105 年其他重大土砂災例摘要報告

105 年其他

## 基隆市—仁愛區龍門里



(參考雨量站：基隆(466940) 土石流警戒基準值：無)



### 105 年其他-基隆仁愛-001

- ❖ 災害發生位置：龍安街 332 巷 30 號
- ❖ 災害發生時間：10 月 10 日 1 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：346mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：因連日大雨，龍安街 332 巷民宅後側邊坡發生崩塌，造成 30 號民宅局部毀損，29 號民宅亦有土砂堆積。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 15 公尺，寬約 16 公尺，深度約 0.5 公尺，面積約 240 平方公尺，崩塌土方量約 120 立方公尺。
- ✓ 災損統計：2 戶民宅受損。

