


105 年其他重大土砂災例摘要報告

105 年其他

新 北 市—汐 止 區 白 雲 里



(參考雨量站：汐止(COAH00) 土石流警戒基準值：500mm)



105 年其他-新北汐止-001

- ❖ 災害發生位置：水源路二段 72 巷 71 弄
- ❖ 災害發生時間：10 月 9 日 6 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：114.5mm

註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受到鋒面影響，台灣東部連日有雨，汐止一處坡地社區因坡面受到持續沖蝕，導致邊坡、擋土牆及填方區崩塌，造成 1 戶民宅基礎掏空、2 戶民宅後院崩塌。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 20 公尺，寬約 20 公尺，深度約 3 公尺，面積約 400 平方公尺。
- ✓ 災損統計：3 戶民宅受損。

