


# 105 年其他重大土砂災例摘要報告

105 年其他

## 新竹縣—尖石鄉秀巒村



**105 年其他-新竹尖石-001**

- ❖ 災害發生位置：秀巒國小對岸邊坡
- ❖ 災害發生時間：10月1日10時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：0mm(無有效降雨事件)

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受前期梅姬颱風間接影響，秀巒國小對岸邊坡(白石溪右岸)發生崩塌，崩落之土砂堆積於白石溪河道，佔據約三分之一河道寬度。
- ✓ 災害規模：初步推估崩塌面積約 5,460 平方公尺，土方量約 3,500 立方公尺。
- ✓ 災損統計：約 70 公尺護岸遭掩埋。

註 1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

