


105 年其他重大土砂災例摘要報告

105 年其他

桃園市—復興區霞雲里



(參考雨量站:霞雲(21C140) 土石流警戒基準值: 無)



105 年其他-桃園復興-001

- ❖ 災害發生位置：霞雲溪
- ❖ 災害發生時間：8月19日21時30分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：5mm

註1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：霞雲溪左岸一處邊坡於8月19日發生崩塌，並堵塞河道形成小規模之堰塞湖，對下游民眾造成潛在威脅。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約50公尺、寬約40公尺，深度約2公尺，土方量約4,000立方公尺；堰塞湖面積約380平方公尺，蓄水高度約7公尺，蓄水體積約2,660立方公尺。
- ✓ 災損統計：無。

