


105 年梅姬颱風重大土砂災例摘要報告

105 年梅姬颱風

嘉義縣—竹崎鄉金獅村



(參考雨量站：樟腦寮(2)(01L480) 土石流警戒基準值：無)

105 年梅姬颱風-嘉義竹崎-001

- ❖ 災害發生位置：金獅村 9 鄰旁古厝
- ❖ 災害發生時間：9 月 28 日 2 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：314mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：梅姬颱風期間，金獅村一處古厝後方邊坡發生崩塌，造成古厝局部損毀，所幸居民提前發現土砂鬆動，已先行撤離至市區避難。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長 15 公尺，寬 6 公尺，深度約 1 公尺，面積約 90 平方公尺。
- ✓ 災損統計：1 間房舍受損。

