


# 105 年梅姬颱風重大土砂災例摘要報告

## 105 年梅姬颱風

## 嘉義縣—竹崎鄉緞繡村



### 105 年梅姬颱風-嘉義竹崎-002

- ✓ 災害發生位置：緞繡村紅南坑 8 號
- ✓ 災害發生時間：9 月 27 日 23 時
- ✓ 災害類型：土石流
- ✓ 累積雨量：325.5mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ✓ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受梅姬颱風降雨影響，紅南坑聚落一處野溪上游發生崩塌，造成橋涵淤塞，土砂溢流至鄰近民宅及道路。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 1.04 公頃，崩塌土方量約 6,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：1 戶民宅遭土砂堆積。

