


# 105 年梅姬颱風重大土砂災例摘要報告

## 105 年梅姬颱風

## 新 北 市—新店區雙坑里



(參考雨量站：四十份(C1A9N0) 土石流警戒基準值：450mm)

### 105 年梅姬颱風-新北新店-001

- ❖ 災害發生位置：中生路 175 號
- ❖ 災害發生時間：9 月 27 日 14 時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：293mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受到梅姬颱風影響，中生路 175 號民宅旁野溪發生土石流，造成 1 戶民宅之倉庫遭沖毀，土石溢流至民宅及路面。
- ✓ 災害規模：土砂堆積區域長約 50 公尺，寬約 15 公尺，面積約 750 平方公尺，堆積土方量約 2,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅之附屬建築物 1 間受損。

