


# 105 年梅姬颱風重大土砂災例摘要報告

## 105 年梅姬颱風

## 桃園市—復興區高義里



(參考雨量站：高義(21C080) 土石流警戒基準值：300mm)

### 105 年梅姬颱風-桃園復興-001

- ❖ 災害發生位置：內奎輝 9 鄰 8 號民宅
  - ❖ 災害發生時間：9 月 27 日 14 時
  - ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
  - ❖ 累積雨量：329mm
- 註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受梅姬颱風帶來之豪雨影響，內奎輝產業道路路基淘刷，下移土砂衝進內奎輝 9 鄰 8 號民宅後方廚房。路基淘刷約 8~10 公尺長，深度約 30 至 60 公分，路面及上邊坡擋土牆無明顯裂痕。
- ✓ 災害規模：初步推估崩塌面積約 400 平方公尺，土方量約 320 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅 1 戶，道路 10 公尺。

